

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Tanque de reserva de agua.
Fecha	17- Mayo-2019
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	Tanque de agua.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Gabino Palacios
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar terminación del proyecto.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza la última inspección a los trabajos de mejora del tanque de agua resaltándose lo siguiente: • El comunitario termina los trabajos de albañilería del tanque, esto incluía la fabricación de una caja con tapa de M2 para protección del clorinador en la parte superior del tanque. • Al tanque se le aplico pintura para darle un toque de terminación, de color blanco y verde. Con esta obra se da por terminado el apoyo a la JAAR de esta comunidad, esperando sea de muchos beneficios para la comunidad.
Seguimiento	Realizar entrega formal a la JAAR de la obra.

Documentación fotográfica.

